




Rapor No : 00000047


Baca No: 6007

Tarih : 04/07/2010



Resim No : 00000158
Baca No : 6007
Mesafe : 13.29
ATV :
Açıklama : SAAT 1 YÖNÜNDE KAPALI C BAĞLANTI

6007 - 6013A DN 200
04/07/2010 00:02:47:05 00000158 e -1.72 mt 13.29




Resim No : 00000159
Baca No : 6007
Mesafe : 18.09
ATV : CBLTT
Açıklama : SAAT 11 YÖNÜNDE C BAĞLANTI

6007 - 6013A DN 200
04/07/2010 00:03:27:16 00000159 e -3.10 mt 18.09



Resim No : 00000160
Baca No : 6007
Mesafe : 23.34
ATV : C BLT
Açıklama : SAAT 1 YÖNÜNDE C BAĞLANTI

6007 - 6013A DN 200
04/07/2010 00:04:09:09 00000160 e -2.67 mt 23.34



Resim No : 00000161
Baca No : 6007
Mesafe : 25.54
ATV : CBLTT
Açıklama : SAAT 11 YÖNÜNDE C BAĞLANTI

6007 - 6013A DN 200
04/07/2010 00:04:38:13 00000161 e -2.33 mt 25.54




ASLANLAR İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. &
HAYSEL İNŞ. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ORTAK
GİRİŞİMİ

ROKESAN
KENT İNŞAATÇILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.


Rapor No : 00000047

Baca No: 6007

Tarih : 04/07/2010



Resim No : 00000162
Baca No : 6007
Mesafe : 33.81
ATV :
Açıklama : SAAT 1 YÖNÜNDE KAPALI C BAĞLANTI



Resim No : 00000163
Baca No : 6007
Mesafe : 36
ATV : CBLTT
Açıklama : SAAT 11 YÖNÜNDE C BAĞLANTI